

Einladung
zur Kirchgemeindeversammlung
in die Aula Unterschächen
auf Donnerstag, 16. Mai 2019,
im Anschluss an die Gemeindeversammlung

Geschäftsliste

1. Kirchenrechnung 2018 *)
2. Kreditgeschäft „Instandsetzung Bälmlı“
3. Anfragen
4. Anregungen

Unterschächen, 10. April 2019

Kirchenrat Unterschächen

*) Die detaillierte Kirchenrechnung 2018 der Kirchgemeinde kann auf der Gemeindeganzlei Unterschächen bezogen werden.

Kirchgemeindeversammlung 16. Mai 2019; Traktandum 2

Botschaft zur Instandsetzung des Felsabbruches im Bereich „Bälmli“

Ausgangslage

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2018 ereignete sich ein kleiner Blocksturz auf dem Weg südlich der Kirche Unterschächen. Ein angrenzender Personenunterstand aus Holz wurde dabei vollständig zerstört. Das abgestürzte Gestein (ca. 1.5 m³) blieb zum grössten Teil auf dem Kirchenweg liegen. Nach Feststellung des Ereignisses wurde als Sofortmassnahme der Kirchenweg gesperrt und zur Sicherung der darunter liegenden Häuser wurden Schaltafeln entlang des Weges angebracht. Der Personenunterstand „Bälmli“ wurde abgebaut. Mit Fachspezialisten fanden danach verschiedene Begehungen statt. Die Versicherung (Hausura) wurde vorsorglich durch den Kirchenrat informiert. Nach der Schneeschmelze 2019 sollen die Felspartie saniert und die darüber liegende Natursteinmauer stabilisiert werden.



Felsaufschluss mit Unterstand vor Abbruch



Situation nach dem Blocksturz

Auftrag

Nach erfolgter Felsreinigung und Entfernung der Wurzelstöcke wird der freiliegende Fels mit Spritzbeton eingekleidet und mit ungespannten Ankern stabilisiert. Durch eine Erhöhung der Stärke der Spritzbetonschicht (min. 15 cm), einer zweilagigen Bewehrung und mit ungespannten Ankern der Korrosionsschutzstufe wird die Dauerhaftigkeit der Instandsetzungsmassnahmen sichergestellt. Damit sich das instandgesetzte Bauwerk optimal in den baulichen Kontext eingliedert und somit die Interessen des Denkmalschutzes gewahrt werden können, wird vor der permanenten Nagelwand ein ausgefugtes Bruchsteinmauerwerk erstellt, welches den umliegenden Mauern entspricht. Zusätzlich wird durch die Vormauerung die bestehende Umgebungsmauer gestützt. Im unteren Bereich der Abbruchstelle ist die Felsqualität deutlich besser. Folglich beschränken sich die Instandsetzungsmassnahmen nur auf den oberen Bereich. Ein Erhalt der bestehenden Umgebungsmauer ist anzustreben bzw. wird dadurch gewährleistet.

Kosten

Ohnehin Massnahmen	
Felsräumung und Rodung	Fr. 8'000.00
Wegräumen der Steine	Fr. 2'000.00
Sanierung der Dachwasserleitung	Fr. 3'000.00
Instandsetzung Absturzsicherung Kirchenweg	Fr. 3'000.00
Unvorhergesehenes	<u>Fr. 4'000.00</u>
Zwischentotal «Ohnehin Massnahmen»	Fr. 20'000.00
Baumeisterarbeiten (gem. Kostenschätzung)	<u>Fr. 50'000.00</u>
Total	Fr. 70'000.00

Antrag Kirchenrat

Gestützt auf die vorhergehenden Erläuterungen beantragt der Kirchenrat Unterschächen der Kirchgemeindeversammlung:

Dem Kreditbegehren von 70'000 Franken für die Instandsetzung des Bereiches «Bälmli» zuzustimmen.